

Số: 219/GM-UBND

Hiệp Hoà, ngày 05 tháng 10 năm 2016

## GIẤY MỜI

Kính gửi:

- Thành viên Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đề điều huyện;
- Hạt Quản lý đề Hiệp Hoà.

Trưởng Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đề điều huyện tổ chức kiểm điểm thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về đề điều.

**Thành phần:** Như kính gửi.

**Thời gian:** Từ 08 giờ ngày 11/10/2016.

**Địa điểm:** Tại phòng họp số 2 - trụ sở UBND huyện.

Yêu cầu thành phần dự họp đầy đủ, đúng thời gian.

**Ghi chú:**

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã ven đề tả cầu báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm đề điều từ đầu năm đến nay (từ công tác triển khai như thành lập BCĐ xã, kế hoạch và kết quả xử lý cụ thể từng trường hợp nhất là những trường hợp vi phạm phát sinh trong tháng 8,9/2016) gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/10/2016.

- Thành viên Ban chỉ đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phân công theo đơn vị phụ trách về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước ngày 10/10/2016.

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thường xuyên đôn đốc các xã xảy ra vi phạm đề điều trong tháng 8,9 khẩn trương xử lý xong trước ngày 10/10/2016; tổng hợp kết quả thực hiện của các xã, thành viên Ban chỉ đạo huyện, in 21 bản báo cáo phục vụ buổi làm việc.

(gửi kèm thông báo một số trường hợp vi phạm đề điều trên địa bàn huyện trong tháng 9).

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

\* **Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Như trên;

- LĐVP, CV KTNN.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ VI PHẠM ĐỀ ĐIỀU HUYỆN



Ngô Hữu Thủy

CHI CỤC THỦY LỢI BẮC GIANG  
**HẠT QLĐ HIỆP HÒA**

Số: 109 /ĐNXLVP-QLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hiệp Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2016

**ĐỀ NGHỊ**

**Xử lý vi phạm pháp luật về Đê điều**

(Lần thứ: 01)

Kính gửi: UBND xã Châu Minh

- Căn cứ Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;
- Căn cứ biên bản vi phạm pháp luật về Đê điều được lập giữa cán bộ Hạt QLĐ Hiệp Hòa và cán bộ Giao thông thủy lợi xã đối với chủ hộ vi phạm.

Hiện nay trên tuyến đê tả sông Cầu, thuộc địa bàn xã Châu Minh huyện Hiệp Hòa có phát sinh trường hợp vi phạm:

Ông: Nguyễn Công Phó thôn Xuân Thành, tại Km35+030, đã có hành vi vi phạm: Xây nhà kiên cố cách mép cơ đê bên đồng 6,5m. Kích thước: (10x9)m, 9m dọc theo đê. Biên bản lập ngày 22/9/2016 đang làm sát móng.

Đây là trường hợp vi phạm vào Khoản 5 Điều 7 Luật Đê điều; Điểm a Khoản 5 Điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác công trình thủy lợi; Đê điều; phòng, chống lụt, bão.

Cán bộ Hạt QLĐ Hiệp Hòa đã lập biên bản vi phạm luật Đê điều đối với ông Phó chủ hộ vi phạm, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm trên nhưng hiện nay chủ hộ vi phạm chưa chấp hành.

Vậy Hạt QLĐ đề nghị UBND xã Châu Minh xử lý kịp thời, triệt để trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho Đê điều trên địa bàn theo trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: Hạt QLĐ.

**Bản điện tử:**

- Chi cục Thủy Lợi (b/c);
- UBND huyện Hiệp Hòa (t/b);
- Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Hòa (t/b);
- UBND xã Châu Minh.



Nguyễn Văn Chai

CHI CỤC THỦY LỢI BẮC GIANG  
HẠT QLĐ HIỆP HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 115 /ĐNXLVP-QLĐ

Hiệp Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2016

**ĐỀ NGHỊ**  
**Xử lý vi phạm pháp luật về Đê điều**

Kính gửi: UBND xã Mai Đình

- Căn cứ Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;
- Căn cứ biên bản vi phạm pháp luật về Đê điều được lập giữa kiểm soát viên đê điều Hạt QLĐ Hiệp Hòa, cán bộ giao thông thủy lợi xã và chủ hộ vi phạm.

Hiện nay trên tuyến đê tả sông Cầu, thuộc địa bàn xã Mai Đình, phát sinh một trường hợp vi phạm Luật Đê điều, cụ thể:

Ông: Nguyễn Trọng Long (Bố là Nguyễn Trọng Luyện); Thôn Thắng Lợi xã Mai Đình. Xây tường nối tiếp nhà kiên cố làm công trình phụ trên mái đê phía đồng. Kích thước: (8x6)m; 8m dọc theo đê. Tại Km27+210, đê tả Cầu.

Đây là trường hợp vi phạm vào khoản 5 điều 7 Luật Đê điều năm 2006; điểm a khoản 5 điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP. Chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu chủ hộ đình chỉ việc làm vi phạm trên, tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng như cũ, nhưng hiện nay chủ hộ vi phạm chưa chấp hành.


Vậy Hạt QLĐ Hiệp Hòa đề nghị UBND xã Mai Đình có biện pháp xử lý triệt để trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật, đúng với trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương./.

**Nơi nhận:**

- Chi cục Thủy Lợi (b/cáo);
- Lưu Hạt QLĐ;

**Bản điện tử:**

- Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Hòa (tb);
- UBND xã Mai Đình



Nguyễn Văn Chai

CHI CỤC THỦY LỢI BẮC GIANG  
**HẠT QLĐ HIỆP HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *M2*/ĐNXLVP-QLĐ

Hiệp Hòa, ngày *17* tháng *9* năm 2016

**ĐỀ NGHỊ**  
**Xử lý vi phạm pháp luật về Đê điều**  
(Lần thứ 02)

Kính gửi: UBND xã Mai Đình

- Căn cứ Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;
- Căn cứ biên bản vi phạm pháp luật về Đê điều được lập giữa kiểm soát viên đê điều Hạt QLĐ Hiệp Hòa, cán bộ giao thông thủy lợi xã và chủ hộ vi phạm.

Hiện nay trên tuyến đê tả sông Cầu, thuộc địa bàn xã Mai Đình, phát sinh một trường hợp vi phạm Luật Đê điều, cụ thể:

Ông: Đỗ Xuân Đăng ; Thôn Mai Thượng xã Mai Đình. Xây công trình “mái vẩy”, nối tiếp nhà kiên cố trong hành lang đê, bám lên mái đê, phía sông, Tại Km27+790, đê tả Cầu. Kích thước; (5.7x8)m. chiều 5,7m: dọc theo đê.

Biên bản lập lần 01 ngày 13/4/2016 đang đào móng, (đã thông báo xã lần 01 ngày 13/4) Nay chủ hộ tiếp tục tái diễn vi phạm trên, hiện đang xây tường cao: 0,5m..

Đây là trường hợp vi phạm vào khoản 5 điều 7 Luật Đê điều năm 2006; điểm a khoản 5 điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP. Chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu chủ hộ đình chỉ việc làm vi phạm trên, tháo dỡ hoàn trả mặt bằng nguyên trạng như cũ, nhưng hiện nay chủ hộ vi phạm chưa chấp hành.


Vậy Hạt QLĐ Hiệp Hòa đề nghị UBND xã Mai Đình có biện pháp xử lý ngay, triệt để trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật đúng với trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương.

**Nơi nhận:**

- Chi cục Thủy Lợi (b/cáo);
- Lưu Hạt QLĐ;

**Bản điện tử:**

- Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Hòa (tb);
- UBND xã Mai Đình



Nguyễn Văn Chai

CHI CỤC THỦY LỢI BẮC GIANG  
**HẠT QLĐ HIỆP HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 114 /ĐNXLVP-QLĐ

Hiệp Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2016

**ĐỀ NGHỊ**  
**Xử lý vi phạm pháp luật về Đê điều**

Kính gửi: UBND xã Mai Đình

- Căn cứ Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;
- Căn cứ biên bản vi phạm pháp luật về Đê điều được lập giữa kiểm soát viên đê điều Hạt QLĐ Hiệp Hòa, cán bộ giao thông thủy lợi xã và chủ hộ vi phạm.

Hiện nay trên tuyến đê tả sông Cầu, thuộc địa bàn xã Mai Đình, vẫn tồn tại hoạt động sản xuất gạch ở bãi sông (chưa có văn bản của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về đảm bảo khả năng thoát lũ và an toàn đê điều), cụ thể:

Công ty cổ phần An Bình (Đại diện: ông Hà Viết Dũng – Chủ tịch hội đồng quản trị) có địa chỉ: Châu Lỗ - Mai Đình. Xây dựng và sản xuất gạch ở bãi ven sông (cách chân đê phía sông 300m). Diện tích: 7200 m<sup>2</sup>. Tại Km25+700, đê tả Cầu.

Đây là trường hợp vi phạm vào khoản 10 điều 7 Luật Đê điều năm 2006; điểm b khoản 3 điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP. Chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu công ty đình chỉ việc làm vi phạm trên, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, nhưng đến nay công ty vẫn chưa chấp hành


Vậy Hạt QLĐ Hiệp Hòa đề nghị UBND xã Mai Đình có biện pháp xử lý trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật, đúng với trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương./.

**Nơi nhận:**

- Chi cục Thủy Lợi (b/cáo);
- Lưu Hạt QLĐ;

**Bản điện tử:**

- Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Hòa (tb);
- UBND xã Mai Đình



Nguyễn Văn Chai

CHI CỤC THỦY LỢI BẮC GIANG  
**HẠT QLĐ HIỆP HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *Mb* /ĐNXLVP-QLĐ

Hiệp Hòa, ngày *28* tháng *9* năm 2016

**ĐỀ NGHỊ**

**Xử lý vi phạm pháp luật về Đê điều**  
(lần thứ 02)

Kính gửi: UBND xã Hòa Sơn

- Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;
- Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
- Căn cứ Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;
- Căn cứ các biên bản vi phạm pháp luật về Đê điều được lập giữa cán bộ Hạt QLĐ Hiệp Hòa, cán bộ Giao thông thủy lợi xã và các chủ hộ vi phạm.

Hiện nay trên tuyến đê tả Cầu, thuộc địa bàn xã Hòa Sơn huyện Hiệp Hòa có phát sinh một số trường hợp vi phạm:

1/ Ông: Ngô Văn Vở thôn Quyết Tiến, đã vi phạm Luật đê điều: Dựng cột, xây móng làm nhà trên mái đê phía đông, tại Km3+800. Biên bản lập lần 01 chủ hộ đang đào móng. Kích thước: (10x12)m, 10m dọc theo đê. Đất trong khu dân cư làng cổ.

2/ Ông: Phí Văn Dũng thôn Đoàn Kết, đã vi phạm Luật đê điều: Đổ cột, xây móng làm nhà trên mái đê phía đông, tại Km4+800. Biên bản lập lần 01 chủ hộ đang đào móng. Kích thước: (12x16)m, 12m dọc theo đê. Đất trong khu dân cư làng cổ.

Đây là những trường hợp vi phạm vào Khoản 5 Điều 7 Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Điểm a Khoản 5 điều 12 Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác công trình thủy lợi; Đê điều; phòng, chống lụt, bão.

Hạt QLĐ Hiệp Hòa đã lập biên bản vi phạm luật Đê điều đối với các chủ hộ vi phạm, yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm trên nhưng hiện nay chủ hộ vi phạm chưa chấp hành.


Vậy Hạt QLĐ Hiệp Hòa đề nghị UBND xã Hòa Sơn có biện pháp xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho Đê điều trên địa bàn theo trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương./.

**Nơi nhận:**

- Chi cục Thủy Lợi (b/c);
- Lưu Hạt QLĐ;

**Bản điện tử:**

- Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Hòa (tb);
- UBND xã Hòa Sơn.



Nguyễn Văn Chai